



Handleplan

Legepladsrapport 2015

Legepladsinspektionen bekræftede, at Markusskolens Børnehaves legeplads overordnet er meget sikker. Der er nogle små problemstillinger, som der skal ordnes. Disse er alle blevet udbedret.

Redskabsoversigt

Fjedrevippe (Risikovurdering 4-acceptabel): Der manglede sand ved vippens forankring. Personalet sørger fremover for ved behov, at påfylde sand ved vippens forankring.

Gyngestativ – sansegynge (Risikovurdering 4-acceptabel og risikovurdering 3-uønsket): Afstanden mellem gyngen og underlaget er for lille. Dette er blevet udbedret. Gyngen er blevet hævet, så afstanden mellem gyngen og jorden er blevet øget. Personalet fjerner ved behov sand under gyngen.

Afstanden fra gyngen til flisekanten var nogle centimeter for kort. Dette er blevet udbedret. Afstanden er blevet øget, ved at flytte på flisebelægningen.

Gyngestativ: Ingen afvigelser

Legebil: Ingen afvigelser

Legehus: Ingen afvigelser

Legesystem – legetårn (Risikovurdering 4-acceptabel): Der manglede en dækhætte på redskabet. Dette er blevet udbedret ved at påsætte ny dækhætte.

Afstanden fra rutsjebanen til flisekanten var 2 cm for kort. Dette er blevet udbedret. Afstanden er blevet øget, ved at flytte på flisebelægningen.

Tunnel (Risikovurdering 5-ubetydelig): Røret blev konstateret til at være 0,5 cm for kort. Da risikovurderingen er ubetydelig vil der ikke blive ændre på røret. Vi har



målt efter, og kan konstatere at røret ikke er skåret lige over dvs. at røret foroven er 0,5 cm for langt, fornedden måler vi det til at være 1 cm under grænsen.