


LEGEPLADSINSPEKTION udført for:

Markusskolens Børnehave

-

Antal beliggenheder: 1

Antal redskaber: 7



Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:
Bjarne Lundgaard Terndrup

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 0002 fra DS Certificering A/S
QMS Lead Auditor
Medlem af BFLI "Brancheforeningen for Legepladsinspektører"

Inspektionsdato: sep 01, 2015

Rapportnr.: BLT1332

DANSK LEGEPLADSINSPEKTION ApS
Højager 91 • DK-8382 Hinnerup • CVR-nr. 34 90 32 39 • Bank: 5955 0004018982

Mail: mail@dalpin.dk
Web.: www.dalpin.dk
Tlf.: +45 2510 2501

Svendborg afdeling v/Allan Linde Larsen
Bellisvej 6, DK-5700 Svendborg
Mobil: +45 2510 2504

Hinnerup afdeling v/Bjarne Terndrup
Højager 91, DK-8382 Hinnerup
Mobil: +45 2510 2502

Indholdsfortegnelse

- Kundeinformation
- Inspektionsvilkår
- Beliggheds og Risikovurderingsoversigt
- Beliggenhed
- Risikovurdering (Informativ)

Kundeinformation

Kunde:	Markusskolens Børnehave	Kundenr.:	24977424
Adresse:	Stenhuggervej 26	Kontaktperson:	Betina Skovsgaard
Område:		Telefon:	2497 7424
Postnr./By:	6710 / Esbjerg V	E-mail:	bhv@markusskolen.dk

Inspektionsvilkår

Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standarder hvor det er relevant: EN1176:2008 del 1-7 og 10,11 for legeredskaber. Dernæst EN15312+A1:2010 for multisport og EN14974+A1:2010 for Skaterudstyr. Henvisning til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling.

Med mindre andet er anført i rapporten, er der ikke modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN 1176-1 pkt. 6. Hvis korrekt mærkning i henhold til EN 1176-1 pkt. 7 ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold.

Der er ikke foretaget statiske beregninger eller prøvninger i henhold til EN 1176-1 pkt. 4.2.2

Konstruktionsintegritet, annek A, B og C, samt i forhold til EN 1176-6 Annek B, C og D. Ved inspektionen er benyttet testværktøjer som anvist i EN 1176-1 Annek D, samt almindelige måleværktøjer.

Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er ikke testet, men vurderet visuelt. Udgravninger ved stolper, for kontrol af evt. råd, er foretaget efter skøn. Demontering af redskabsdele er foretaget hvor det skønnes nødvendigt for, at kunne vurdere legeredskabets tilstand.

Certificeret legepladsinspektør



Bjarne Lundgaard Terndrup

Beliggeheds og Risikovurderingsoversigt

Markusskolens Børnehave (24977424)		Adresse: Stenhuggervej 26, Esbjerg V. 6710			Side 3
Kontaktperson: Betina Skovsgaard		E-mail: bhv@markusskolen.dk		Telefon: 24977424	
Risikovurdering	1	4	1		
	Ubetydelig	Acceptabel	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: Markuskolens Børnehave (24977424)

Adresse: Stenhuggervej 26, Esbjerg V. 6710



Redskabsoversigt



Navn: Fjedrevippe
Redskabstype: Vippe/Type 2B - Etpunktsvippe - flere vipperetninger
Producent: Ledon

Åbne
problemstillinger: 1



Navn: Gyngestativ
Redskabstype: Gyng/Type 1 - Gyng - en rotationsakse
Producent: Nikostine ApS

Åbne
problemstillinger: 2



Navn: Gyngestativ
Redskabstype: Gyng/Type 1 - Gyng - en rotationsakse
Producent: Nikostine ApS

Åbne
problemstillinger: 0



Navn: Legebil
Redskabstype: Kollektiv lege/Legefunktion
Producent: Nikostine ApS

Åbne
problemstillinger: 0

Redskabsoversigt



Navn: Legehus
Redskabstype: Kollektiv lege/Legehus
Producent: Ukendt

Åbne
problemstillinger: 0



Navn: Legesystem
Redskabstype: Legepladsudstyr/Legesystem
Producent: Ledon

Åbne
problemstillinger: 2



Navn: Tunnel
Redskabstype: Balance/motorik/Tunnel
Producent: Nikostine ApS

Åbne
problemstillinger: 1

Redskab - Fjedrevippe, Legepladsudstyr/Vippe/Type 2B - Etpunktsvippe - flere vipperetninger Beliggenhed - Markusskolens Børnehave

Navn: Fjedrevippe
Redskabsnr.: 24977424.2
Serienummer: 440
Producent: Ledon
Installationsdato: jan 01, 2011
Materiale: Kunststof/træ

Max. fri faldhøjde: 500 mm
Småbørn (0-5 år)



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Acceptabel
Problembeskrivelse	Del 7 Pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse	
Bemærkninger	Der mangler sand ved vippens forankring.	
Tiltag		
Tiltags Bemærkninger		



Redskab - Gyngestativ, Legepladsudstyr/Gynge/Type 1 - Gynge - en rotationsakse Beliggenhed - Markuskolens Børnehave

Navn: Gyngestativ
 Redskabsnr.: 24977424.6
 Serienummer: NS10720
 Producent: Nikostine ApS
 Installationsdato: maj 01, 2013
 Levetid: 10
 Materiale: Robinia

Småbørn (0-5 år)



Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	Udstrækningen af faldunderlaget under gyngen er ikke stort nok. Faldunderlaget skal min. være længden på en gynges ophæng x 0,867 + 225cm når der er en hård kant. Resultatet er afstanden fra gyngens centrum til afslutningen af faldunderlaget i begge gyngeretninger. EN1176:2008 Del 2 Pkt. 4.10.2.1 Mål på faldrum og stødområde	
Bemærkninger	Udstrækningen skal her være 387 cm målt fra centrum af gyngen i den viste retning. Når der også tages højde for bredden af stødområdet ved gyngen, så opstår der en trekant af flisebelægningen der ligger ind i stødområde..	
Tiltag		
Tiltags Bemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Acceptabel
Problembeskrivelse	Der er risiko for fastklemning under den bevægelige del. Hvis bevægelige dele kan udgøre en fare for kroppen, skal der være en afstand til jorden på mindst 400 mm. EN1176:2008 Del 1 Pkt. 4.2.6 Bevægelige dele	
Bemærkninger	En fugleredegyngne kan også betragtes som en sådan bevægelig del.	
Tiltag		
Tiltags Bemærkninger		



**Redskab - Gyngestativ, Legepladsudstyr/Gynge/Type 1 - Gynge - en rotationsakse
Beliggenhed - Markusskolens Børnehave**

Navn: Gyngestativ
Redskabsnr.: 24977424.5
Serienummer: NS10710
Producent: Nikostine ApS
Installationsdato: maj 01, 2013
Levetid: 10
Materiale: Robinia

Småbørn (0-5 år)
Børn (6-11 år)

Dette redskab har ingen afvigelser



**Redskab - Legebil, Legepladsudstyr/Kollektiv lege/Legefunktion
Beliggenhed - Markusskolens Børnehave**

Navn: Legebil
Redskabsnr.: 24977424.7
Serienummer: NS50150
Producent: Nikostine ApS
Installationsdato: sep 01, 2014
Materiale: Træ
Småbørn (0-5 år)

Dette redskab har ingen afvigelser



**Redskab - Legehus, Legepladsudstyr/Kollektiv lege/Legehus
Beliggenhed - Markuskolens Børnehave**

Navn: Legehus
Redskabsnr.: 24977424.1
Producent: Ukendt
Materiale: Træ
Småbørn (0-5 år)

Dette redskab har ingen afvigelser



**Redskab - Legesystem, Legepladsudstyr/Legesystem
Beliggenhed - Markuskolens Børnehave**

Navn: Legesystem
Redskabsnr.: 24977424.4
Serienummer: 609801 C/G
Producent: Ledon
Installationsdato: jan 01, 2013
Materiale: kunststof/træ/Stål

Småbørn (0-5 år)
Børn (6-11 år)



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Acceptabel
Problembeskrivelse	Der mangler dækhætte på redskabet. EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse	
Bemærkninger		
Tiltag		
Tiltags Bemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 4 - Acceptabel
Problembeskrivelse	Stødområdet ved rutsjebanens udløbsområde er ikke stort nok. Her skal stødområdet dække et areal på 1000mm ud til hver side af udløbsområdets start, og gå 2000mm frem foran denne type 1 rutsjebanen. EN1176:2008 Del 3 Pkt. 4.8 Stødområde	
Bemærkninger	Der mangler 2 cm i forhold til flisekanten på stien foran rutsjebanen.	
Tiltag		
Tiltags Bemærkninger		



Redskab - Tunnel, Legepladsudstyr/Balance/motorik/Tunnel
Beliggenhed - Markusskolens Børnehave

Navn: Tunnel
Redskabsnr.: 24977424.3
Serienummer: NS20411
Producent: Nikostine ApS
Installationsdato: maj 01, 2013
Materiale: Kunststof/træ

Max. fri faldhøjde: 500 mm
Småbørn (0-5 år)



Problemstilling

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Problembeskrivelse	Rørets indvendige diameter er for lille. Den indvendige diameter på tunneller der er åbne i begge ender skal være min. 750mm, hvis de er mere end 2000mm lange. EN1176:2008 Del 1 Pkt. 4.2.7.4 Fastklemning af hele kroppen Tabel 1
Bemærkninger	Røret skal være under 200cm langt ved denne dimension. Røret er 5 mm for langt.
Tiltag	
Tiltags Bemærkninger	



Risikovurdering (Informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Meget høj sandsynlighed. Hvis en problemstillingen ikke bliver afhjulpet, så vel der højest sandsynligt opstå et uheld eller nedbrud. Eksempler: Meget nedslidte kæder og sjækler. Kraftigt skadet gummi faldunderlag i stødområdet.
2 - Høj	Høj sandsynlighed. Der er sandsynlighed for ulykke uden udefra kommende faktorer. Eksempler: Forurening af løse faldunderlag med knust glas. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr.
3 - Uønsket	Uønsket sandsynlighed. Der skal en tilført faktor til for at det kan medføre en ulykke. Det er usandsynligt at tiltænkt brug vil fore til ulykke. Der skal tilføres en udefra kommende faktor. Eksempler: Afdækninger er løse, fjernet eller været udsat for fx hærværk. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
4 - Acceptabel	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke. Kræver en væsentlig faktor eller en kombination af faktorer for at det kan finde sted. Sandsynligheden er afhængig af intensiteten af brug.
5 - Ubetydelig	Ingen afgørende sandsynlighed for forekomst af ulykke. Hyppighed på niveau med lynnedslag samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighed af skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. Risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme og skinneben og lårben, Ryg og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tær.
4 - Acceptabel	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed skade. Der kan være tale om skadet tøj, eller minder blå mærker.

Sandsynlighed	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Acceptabel	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		5 - Ubetydelig	4 - Acceptabel	3 - Uønsket	2 - Høj	1 - Meget høj
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	1
Høj	2
Uønsket	3
Acceptabel	4
Ubetydelig	5