



Handleplan

Legepladsrapport 2017

Legepladsinspektionen konkluderede, at Markusskolens Børnehaves legeplads overordnet er meget sikker. Der er nogle små problemstillinger, som alle går under kategorien ”Acceptabel”, men som vi vælger at udbedre snarest muligt.

Redskabsoversigt

Fjedrevippe:

Et par komponenter havde løsnet sig og bør efterspændes. *Udbedres snarest.*

Gyngestativ – sansegynge:

Afstanden mellem gyngen og underlaget er for lille. Personalet fjerner ved behov sand under gyngen. *Udbedres løbende.*

Gyngestativ:

Ingen afvigelser

Legebil:

Ingen afvigelser

Legehus:

Der bør foretages en fugning ved tag. *Udbedres i løbet af foråret 2018, når det er mere tørt i vejret.*

Flere tagbrædder er løse og bør skrues fast igen. *Udbedret november 2017.*

Legesystem – legetårn:

Der manglede en dækhætte på redskabet. *Udbedret november 2017.*

Der er slitage på to stropper ved rebstigen. *Udbedret ved legepladsinspektionen ved at dreje rebet, så der er ny overflade uden slid.*