



Handleplan Legepladsrapport 2021

Legepladsinspektionen konkluderede, at Markusskolens Børnehaves legeplads overordnet er meget sikker. Der er nogle forskellige problemstillinger, som går under de tre laveste risikovurderinger - ubetydelig, lav og uønsket. De er blevet udbedret.

Redskabsoversigt

Fjedrevippe:

Et par komponenter havde løsnet sig pga. fejlmontering fra legepladsproducentens side.
Risikovurdering *uønsket*.
Udbedret december 2021.

Gyngestativ – sansegynge:

Der er konstateret begyndende slid på gyngesædet.
Risikovurdering *lav*.
Vi skal være opmærksomme på om der kommer wirelus, i tilfælde af det, bør den udskiftes.

Brugerne kan få fingrene i klemme i viste åbninger.
Risikovurdering *uønsket*.
Udbedret december 2021.

Gyngestativ:

Der er konstateret begyndende slid på alle 4 kæde overtræk.
Risikovurdering *ubetydelig*.
Udbedret december 2021.

Brugerne kan få fingrene i klemme i viste åbninger.
Risikovurdering *uønsket*.
Udbedret november 2021.

Legebil:

Der er begyndende råd to steder.
Risikovurdering *ubetydelig*.
Udbedres ved behov.

Legehus:

Der er begyndende råd i et par brædder på taget.
Risikovurdering *lav*.
Udbedres ved behov.

Klatrevæg:

Ingen problemstillinger.



Legesystem – legetårn:

Der er slitage på to stropper ved rebstigen.

Risikovurdering *lav*.

Rebstigen er udskiftet oktober 2021.

Der er slitage på én strop ved klatrerebet.

Risikovurdering *lav*.

Vi skal være opmærksomme på om der kommer wirelus, i tilfælde af det, bør den udskiftes.

Vandbanen:

Ingen problemstillinger.

Pilehytterne:

Der er konstateret en mindre skade på taget.

Risikovurdering *lav*.

Udbedret november 2021.

Der er konstateret risiko for fastklemning af hovedet i redskabet.

Risikovurdering *uønsket*.

Udbedret oktober 2021.

Tunnel:

Ingen problemstillinger.